


8. PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO


8-03 Puertas Norma, S.A

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
PRF - 30/A	LGAI	Ref. 113.468	19-02-93
PRF - 30/B	LGAI	Ref. 94009484	25-10-94
PRF - 60/A	LGAI	Ref. 113.469	19-02-93
PRF - 60/BLINDADA	LGAI	Ref. 113.470	22-02-93
PRF - 15	LGAI	Ref. 94009483	24-10-94
PRF - 60	AIMCM	Ref. F-574/98-02	23-12-98
PRF - 30	AIMCM	Ref. F-422/98-02	01-12-98
PRF - 30 moldec	LGAI	Ref. 96004315	22-03-96




8-04 Jesús Herrero, S.A. - JHER -

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
JHER LBL - 30	AFITI-LICOF	Informe Técnico nº 4039/99	04-01-2000
JHER LBL - 30	AFITI-LICOF	Informe Técnico nº 4039/99-2	04-01-2000
JHER RF 30 - L	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4586/00-10	16-11-2000
JHER RF 30 - P	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4184/00-7	07-04-2000
JHER RF 30 - BL-P	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4585/00-10	16-11-2000
JHER RF 30 - L2H (puerta de 2 hojas)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4393/00-9	05-07-2000
JHER RF 30 - P2H (puerta de 2 hojas)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4326/00-9	12-06-2000
JHER RF 30 - PV2H (Puerta vidriera)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4640/00-6	11-12-2000
JHER RF 30 - LV (puerta vidriera)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4183/00-7	26-04-2000
JHER RF 30 - PV (puerta vidriera)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4218/00-10	26-04-2000
JHER RF 30 - LV2H (puerta vidriera)	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4639/00-6	05-12-2000




8-08 Industrias de Carpintería de Artesanía J. Cedrés

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
A - T-60	LGAI	Nº 94008908	16-11-1994
B - T-60	LGAI	Nº 94008908	16-11-1994




8-09 Puertas Dayfor, S.L.

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
Vidriera Doble Solapada Castellana	AFITI-LICOF	1626/93	
	AFITI-LICOF	1688/94	
	AFITI-LICOF	1883/95	
	AFITI-LICOF	1637/94	
	AFITI-LICOF	2605/97	
	AFITI-LICOF	3177/96	
	AFITI-LICOF	1627/93	
	AFITI-LICOF	1689/94	
	AFITI-LICOF	1684/95	
	AFITI-LICOF	2602/94	
nº patente 200001062 nº patente 200001097	AFITI-LICOF	1767/04	
	AFITI-LICOF	4170/00	
Una hoja vidriera plana	AFITI-LICOF	4171/00	
	AFITI-LICOF	4276/00-1	
Relieve-una hoja vidriera	AFITI-LICOF	4183/00-2	
	AFITI-LICOF	4184/00-2	
	AFITI-LICOF	4218/00-2	
	AFITI-LICOF	4326/00-2	
	AFITI-LICOF	4393/00-2	
	AFITI-LICOF	4276/00-2	
	AFITI-LICOF	4585/00-9	
	AFITI-LICOF	4586/00-9	
	AFITI-LICOF	4639/00-7	
	AFITI-LICOF	4840/00-7	
Doble vidriera Doble-relieve-vidriera	AFITI-LICOF	4710/01-1	
	AFITI-LICOF	4710/01-2	
nº patente 200100981	AFITI-LICOF	4710/01-2	
nº patente 200100991	AFITI-LICOF	4710/01-2	
nº patente 9701415	AIMCM	F081/98-02	
nº patente 9701415	AIMCM	F080/98-02	
Doble	AFITI-LICOF	4747/01-3	
	AFITI-LICOF	4792/01-3	
Blindada	AFITI-LICOF	4793/01-2	
Blindada pantografiada	AFITI-LICOF	4885/01-4	
Blindada	AFITI-LICOF	4864/01-5	



8-11 Teodoro del Pino, S.L.

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
PRF - 30	AIMCM	Nº F-634/97.02	16-06-97
PRF - 60	AIMCM	Nº F-635/97.02	16-06-97
PRF - 30	AIMCM	Nº F-491-2/97.02	23-04-97
PRF - 45	AIMCM	Nº F-491-3/97.02	23-04-97
PRF - 30	AIMCM	Nº F-492/97.02	23-04-97



8-20 MCM Maderas, S.L.

MODELO	LABORATORIO	EXPEDIENTE	FECHA DE ENSAYO
MCM plafonada 35 - 30'	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4239/00-2	03-05-2000
MCM plafonada 45 -60'	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4144/00	01-03-2000
MCM plafonada 45 - 30'	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4539/00-1	14-12-2000
con chapa de acero			
MCM plafonada 45 -60'	AFITI-LICOF	Informe Técnico Nº 4389/00-2	20-07-2000
(2 hojas)			

